

Cachoeiro de Itapemirim, ES, 18 de Agosto de 2017

ANÁLISE TÉCNICA.

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 30/2017
LOTE 1 – Ventilador Pulmonar

ANÁLISE TÉCNICA:

O equipamento da empresa GE Healthcare do Brasil Comércio e Serv Equipamentos Médico Hospitalares Ltda, atendeu por completo as exigências do edital.

CONCLUSÃO:

- A empresa GE Healthcare do Brasil Comércio e Serv Equipamentos Médico Hospitalares Ltda, atendeu a todos os pontos da parte técnica exigida, a sua habilitação foi aprovada. Portanto autorizo a Comissão Permanente de Licitação dar andamento e adjudicar o Lote/Item.

Ressalvo, que na entrega do equipamento, o mesmo precisa ser verificado e analisado e demonstrando que seja o mesmo cotado na licitação.

Marca/Modelo: GE/R860 Optima

Atenciosamente,

Genivaldo Dalmázio
Suporte Técnico
SANTACASA
CREA-ES 032719-TD


Engenharia Clínica


Drª Vanessa Rogério Pícoli de Jesus
Fisioterapeuta
CREFITO- 15/53345-F

Vanessa Rogério Pícoli de Jesus

Coordenadora Fisioterapia

Cachoeiro de Itapemirim, ES, 18 de outubro de 2017

ANÁLISE TÉCNICA.

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 30/2017
LOTE 1 – Ventilador Pulmonar

ANÁLISE TÉCNICA:

Os equipamentos ofertados pela empresa: Intermed Equipamento Médico Hospitalar Ltda, não atendeu por completo os requisitos das especificações técnicas do Edital – Cotação Prévia de Preços Nº: 30/2017.

CONCLUSÃO:

- A empresa Intermed Equipamento Médico Hospitalar Ltda, não atendeu a todos os pontos da parte técnica exigida, a saber:

- Não atende a faixa de fluxo inspiratório máximo de 160 l/min solicitada pelo edital, só vai até 120 l/min;
- Não atende a faixa de fluxo final espontâneo (ciclagem da Pressão de Suporte) do edital que é de 5 à 80% do Pico de fluxo sua faixa pelo manual da Anvisa é de 10 à 75%;
- Não tem possibilidade de interface com equipamentos externos para monitoração, impressão e procedimentos posteriores;
- Nebulizador sem capacidade de configuração de volume e tempo de execução ;
- Modalidade ventilatória PCV sem possibilidade de ventilação espontânea em as ambas as fases ventilatórias;
- Sem a modalidade ventilatória Binível VG (volume garantido) ou similar;
- Sua faixa de Pressão inspiratória (controlada) é de 5 a 80 cmH2O e o edital solicita de 1 a 98 cmH2o;
- Sua faixa de sensibilidade a pressão pelo seu manual da anvisa varia de – 0,5 a – 10 cmH2O e o edital solicita faixa de – 0,25 a – 10 cmH2O;
- Sua faixa de Pressão de suporte varia de : desligado, e de 5 a 80 cmH2O e o edital solicita de : 0 a 60 cmH2O;
- Não monitora CV (capacidade vital);
- Não apresenta Loop de Pressão-Fluxo;
- Monitora o Auto Peep mas não seu volume aprisionado;

Marca/Modelo: Intermed/IX5

Atenciosamente,

Genivaldo Dalmázio
Suporte Técnico
CREA-ES 032719-TD

Engenharia Clínica


Dr. Vanessa Rogério Pícoli de Jesus
Fisioterapeuta
CREFITO-15153345-F

Vanessa Rogério Pícoli de Jesus

Coordenadora Fisioterapia



Rua Dr. Raulino de Oliveira, 67 - Centro
Cx. Postal 45 - CEP 29300-350
Cachoeiro de Itapemirim - ES
28 2101-2121 - 28 2101-2126 - 2101-2146

www.santacasacachoeiro.org.br
diretoria@santacasacachoeiro.org.br

Cachoeiro de Itapemirim, ES, 18 de outubro de 2017

ANÁLISE TÉCNICA.

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 30/2017
LOTE 1 – Ventilador Pulmonar

ANÁLISE TÉCNICA:

Os equipamentos ofertados pela empresa: Labvix Comércio e Representação Ltda, não atendeu por completo os requisitos das especificações técnicas do Edital – Cotação Prévia de Preços Nº: 30/2017.


CONCLUSÃO:

- A empresa Labvix Comércio e Representação Ltda, não atendeu a todos os pontos da parte técnica exigida, a saber:


- Não monitora Loop Pressão X Fluxo;
- Não tem sensor de O2 paramagnético;
- Não possui alarme de FR (frequência respiratória mínima) baixa;

Marca/Modelo: Tecme/Graphnet Advance

Atenciosamente,

Genivaldo Dalmázio
Suporte Técnico
SANTA CASA FREA-ES 032719-TD

Genivaldo Dalmázio

Engenharia Clínica


Vanessa Rogério Pícoli de Jesus
Fisioterapeuta
CPF: 1653945-F

Vanessa Rogério Pícoli de Jesus

Coordenadora Fisioterapia



Rua Dr. Raulino de Oliveira, 67 - Centro
Cx. Postal 45 - CEP 29300-150
Cachoeiro de Itapemirim - ES
28 2101-2121 · 28 2101-2126 · 2101-2146

www.santacasacachoeiro.org.br
diretoria@santacasacachoeiro.org.br

Cachoeiro de Itapemirim, ES, 18 de outubro de 2017

ANÁLISE TÉCNICA.

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 30/2017
LOTE 1 – Ventilador Pulmonar

ANÁLISE TÉCNICA:

Os equipamentos ofertados pela empresa: Leistung Equipamentos Ltda, não atendeu por completo os requisitos das especificações técnicas do Edital – Cotação Prévia de Preços Nº: 30/2017.

CONCLUSÃO:

- A empresa Leistung Equipamentos Ltda, não atendeu a todos os pontos da parte técnica exigida, a saber:


- Equipamento não apresenta sensor de O2 paramagnético interno como solicitado pelo Edital;
- Nebulizador sem capacidade de configuração de volume e como seu nebulizador é pneumático gera alteração da FiO2 fornecida;
- Não tem tendências até o que o edital solicita de 72 horas de tendências;
- Não apresenta rotina de Aspiração automática;
- Sem a modalidade ventilatória Binível VG (volume garantido) ou similar;
- Modalidade ventilatória PCV sem possibilidade de ventilação espontânea em as ambas as fases ventilatórias;
- Monitora o Auto Peep mas não seu volume aprisionado;

Marca/Modelo: Leistung/Luft 3

Atenciosamente,


Genivaldo Dalmazio

Engenharia Clínica


Vanessa Rogério Pícoli de Jesus
Fisioterapeuta
CRF nº 1358345-F

Coordenadora Fisioterapia

Cachoeiro de Itapemirim, ES, 18 de outubro de 2017

ANÁLISE TÉCNICA.

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 30/2017
LOTE 1 – Ventilador Pulmonar

ANÁLISE TÉCNICA:

Os equipamentos ofertados pela empresa: Magnamed Tecnologia Médica S/A, não atendeu por completo os requisitos das especificações técnicas do Edital – Cotação Prévia de Preços Nº: 30/2017.

CONCLUSÃO:

- A empresa Magnamed Tecnologia Médica S/A, não atendeu a todos os pontos da parte técnica exigida, a saber:


- Nebulizador não embutido, sem capacidade de configuração de volume;
- Monitora o Auto Peep mas não seu volume aprisionado;
- Tendências só de 24 horas e o edital solicita até 72 horas de tendências;
- Não apresenta estado de espera durante a rotina de Aspiração automática;
- Não monitora CV (capacidade vital);
- Sem a modalidade ventilatória Binível VG (volume garantido) ou similar;
- Modalidade ventilatória PCV sem possibilidade de ventilação espontânea em as ambas as fases ventilatórias;

Marca/Modelo: Magnamed/ Fleximag Plus

Atenciosamente,


Genivaldo Dalmázio
Suporte Técnico
CREA-ES 032719-TD

Engenharia Clínica


Vanessa Rogério Pícoli de Jesus

Coordenadora Fisioterapia



Rua Dr. Reolino de Oliveira, 67 - Centro
Cx. Postal 45 - CEP 29300-150
Cachoeiro de Itapemirim - ES
29 2101-2121 - 29 2101-2126 - 2101-2148

www.santacasacachoeiro.org.br
diretoria@santacasacachoeiro.org.br

Cachoeiro de Itapemirim, ES, 18 de outubro de 2017

ANÁLISE TÉCNICA.

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº. 30/2017
LOTE 1 – Ventilador Pulmonar

ANÁLISE TÉCNICA:


Os equipamentos ofertados pela empresa: Aguamed Comércio de Equipamentos Hospitalares e Odontológicos Ltda, não atendeu por completo os requisitos das especificações técnicas do Edital – Cotação Prévia de Preços Nº: 30/2017.

CONCLUSÃO:

- A empresa Aguamed Comércio de Equipamentos Hospitalares e Odontológicos Ltda, não atendeu a todos os pontos da parte técnica exigida, a saber:


- Equipamento não apresenta sensor de O₂ paramagnético interno como solicitado pelo Edital;
- Não monitora a força inspiratória negativa;
- Nebulizador sem capacidade de configuração de volume e tempo de execução e como seu nebulizador é pneumático gera alteração da FiO₂ fornecida;
- Monitora o Auto Peep mas não seu volume aprisionado;
- Não apresenta Loop de Pressão-Fluxo;
- Tendências só de 48 horas e o edital solicita até 72 horas de tendências;
- Não apresenta rotina de Aspição automática;
- Não monitora CV (capacidade vital);
- Sem a modalidade ventilatória Binível VG (volume garantido) ou similar;
- Modalidade ventilatória PCV sem possibilidade de ventilação espontânea em as ambas as fases ventilatórias;

Marca/Modelo: Takaoka/Carmel

Atenciosamente,

Genivaldo Dalmázio
Suporte Técnico
CREA-ES 032719-TD

Genivaldo Dalmázio

Engenharia Clínica


Vanessa Rogério Picoli de Jesus
Fisioterapeuta
CREA-ES 032719-F

Vanessa Rogério Picoli de Jesus

Coordenadora Fisioterapia